


SO 101 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
M 1:500



NAZEV AKCE		SOUŘADINOVÝ SYSTÉM: SUTS VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BSV	
I/46 TOVĚR - KŘÍŽOVATKA			
	INVESTOR	RAZÍTKO	
	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR NA PRAHOUČI 26, 145 00 PRAHA 4		
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	STAVBU ZAJISTIL ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR SPRÁVA OLOMOUČ WOLKEROVA 24a, 771 98 OLOMOUČ	DATUM	PODPIS
	ZHOTOVITEL STAVBY	RAZÍTKO	
	PORR a.s. DUBČSKÁ 3238/96, 100 00 PRAHA 10, STRÁNEČE IČ: 43005560, DIČ: CZ43005560		
		DATUM	PODPIS
	ZHOTOVITEL STAVBY	RAZÍTKO	
	OHL Žs, a.s. BUREŠOVA 638/17, VEVEŘÍ 602 00 BRNO IČ: 4652796, DIČ: CZ4652796		
		DATUM	PODPIS
	ZHOTOVITEL RDS	RAZÍTKO	
	EXACT ING, s.r.o. NEZAMPSLAVA 1424a, 615 00 BRNO tel: +420 535 543 452, email: info@exacting.cz		
		DATUM	PODPIS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. PAVEL ŠEVČÍK	
VYPRACOVAN		ING. MARTIN HEDVÍK	
KRESLIL		PAVEL POSPÍŠIL	
KONTROL OVAN		PAVEL POSPÍŠIL	
KRAJ		OLOMOUČSKÝ	
K.Ú.		TOVĚR, DOLANY U OLOMOUČE, TÝNEČEK	
STAVĚNÍ OBJEKTU		SO 010 – Příprava stavěbního SO 101 – Silnice I/46 SO 110 – Dopravní značení	
NAZEV VÝKRESU		Č. PARÉ	Č. VÝKRESU
SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ			1.7.