

[Odhlásit](#)[úvodní strana systému](#)

SEKM

Info

System evidence kontaminovaných míst

- PRÁVA
- LOKALITY
- STATISTIKY
- ADRESÁŘ
- NÁPOVĚDA
- ADMINISTRACE

Detail lokality - Čísaršská skála - Třesín souhrn

Aktuálnost: 02.12.1999 17:52:11

neaktuální

- Souhrn
- Dokumenty
- Oblasti

[Obraz](#) [mapa](#)

Priorita lokality

Kategorie Priority	---	Hodnotil:	
Index	---	Dne	30.11.-0001
Výrok	Lokalita nebyla dosud hodnocena.		
Další doporučený postup:	dosud nehodnoceno		

Obecné informace o lokalitě

Katastr:	Měník
Okres:	Olomouc
Kraj:	Olomoucký
Pozice (JTSK) X:	1107278.9
Pozice (JTSK) Y:	565016.39
Identifikátor:	395002

Existence analýzy rizik:	NE
Stupeň poznání:	předběžný průzkum (C)
Typ lokality:	skládka TKO
Plocha lokality (např. vymezená oplocením) [m ²]:	
Původce znečištění:	jiné
Charakteristika kontaminované lokality:	
Nutné terénní prověření polohy lokality! kód skládky dle OkÚ Olomouc 61 Lokalizace: VJV od obce Bílá Lhota příjezd od Bílé Lhoty na Litovel, po výjezdu z místní komunikace vedoucí z obce po levé straně na okraji lesa pod vrcholem Třesín	

Způsob využití

	současný způsob využití	plánovaný způsob využití
vlastní lokalita	zemědělská půda	neznámo
těsné sousedství	zemědělská půda	neznámo

Doplňující informace k zájmovému území:

Skládka situována na levé straně silnice Loštice – Litovel na východ od obce Bílá Lhota. Skládka je pod vrcholem kóty Třesín. Skládka vznikla v původně přirozené morfologické depresi ve svahu Třesína, v níž byl neúspěšně otevřen lom na kamenivo. Severní a výchoní strana skládky obklopena smíšeným lesem. Na západní straně oddělena polní komunikací lemovanou vzrostlými stromy a keři od obilných polí. Podél výchoní stran skládky cca 30 m probíhá silnice Loštice – Litovel. Nejbližší obydlí vzdáleno cca 600 m. Chráněná území: Skládka leží v CHKO Litovelské Pomoraví. V blízkosti lokality se nachází Národní přírodní památka Třesín.

Související s vodou

Číslo hydrol. pořadí:	41003008
Vzdálenost k povr. vodám:	500 m
Možnost migrace:	6. neznámo
neznámo	
Charakteristika zvodně:	
Hladina podzemní vody nebyla ve vrtech naražena. Zvodnění ve skalním masívu v hlubších partiích s oběhem vod po tektonických zónách (puklinatá, popř. krasová propustnost).	

Rizika

Celková kontaminovaná plocha [m ²]:		Denní počet ohrožených obyvatel:	neznámo
---	--	----------------------------------	---------

Střety - ohrožení	do 50m	do 2km	Střety - ohrožení	do 50m	do 2km
zdroje pitné vody, jejich vnější ochr. pásmo:	NE	NE	národní park	NE	NE
ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje:	NE	NE	území CHKO	NE	NE
území CHOPAV:	ANO	ANO	přírodní rezervace	NE	NE
útvary podzemních vod s vodohospodářským významem:	NE	NE	VKP, přírodní památky	NE	NE
významné odběry povrchových vod:	NE	NE	ochranné lesy zvláštního určení	NE	NE
vodní toky třídy čistoty 1,2:	NE	NE	ÚSES	NE	NE
zemědělská půda:	NE	NE	jiné	NE	NE

Slovní charakteristika rizik:

Územní faktory: Skládka se nachází v CHKO Litovelské Pomoraví, v blízkosti Národní přírodní památky Třesín. Na skládce byl ukládán převážně TKO, nelze vyloučit ukládání odpadů ze zemědělské výroby. Zabezpečení skládky, migrace: Povrch skládky překryt vrstvou zeminy (způsob rekultivace není znám). Vsak srážkových vod a tvorba výluhů částečně omezena. Dle informací z HG průzkumu je kvartérní podloží skládky je tvořeno sutěmi s deluviálními hlínami, úlomky vápence a zvětřalých drob. Podloží skládky je poloizolátorem – málo propustné. Rekultivace skládky: Skládka je částečně rekultivovaná. Kontaminace vod a zemin: Kontaminace podzemních vod nebyla ověřována (Hladina podzemní vody nebyla ve vrtu HV-1 u paty skládky zastižena.). Znečištění zemin nezjištěno. Migrace: horninové prostředí
Látky: Při hydrogeologickém průzkumu zemin žádný ze sledovaných ukazatelů (As, Pb, Cd, Co, Cu, Ni, Zn, Hg, kyanidy, fenoly, NEL, PCB) nepřekročil hodnoty kritéria B Metodického pokynu MŽP ČR. Problémy: Bez zdokumentované havárie. Omezení rizik: Skládka překryta zeminou.

Kontaminace

Kontaminace:	Typ	Významnost
Povrchové vody:	kontaminace nezjištěna	-0-
Podzemní vody:	kontaminace nezjištěna	-0-
Zeminy:	kontaminace nezjištěna	-0-

Sanace

Nápravná opatření - sanační metody:

nesanováno

Cena (bez DPH):

0

Financuje:

Cíle navrhovaných / provedených opatření:

Skládka hodnocena přijatelným rizikem. Skládka je v rámci okresu Olomouc bez priorit.

Monitorování

Není monitorováno

Stav provádění případných nápravných opatření:

neznámo

Kontakty na právnické či fyzické osoby, které souvisejí s lokalitou

Právnická nebo fyzická osoba	E-mail	Telefon	Aktuální OD	Aktuální DO	Detail
ČIŽP OI Olomouc	public@ol.cizp.cz	+420585243410	0000- 00-00	0000- 00-00	Detail
MŽP, OERES	lukas.cermak@mzp.cz	+420 267 122 79	0000- 00-00	0000- 00-00	Detail
Obec Bílá Lhota			0000- 00-00	0000- 00-00	Detail

Informace o anotaci

Anotoval

SM AQ-test

Datum

02.12.1999 17:52:11

Stav záznamu

neaktuální

[Návratu](#)



Ministerstvo životního prostředí
odbor environmentálních rizik
a ekologických škod